



**Megjegyzések:**

- A terven szereplő magassági adatok relatív szintek, a helyszíni felmérések alapján.
- Meglévő állapot leírása:
  - acél korlátok nem felelnek meg a szabványnak, valamint be is vannak dölve, csökkentve a híd hasznos szélességét,
  - híd felbetonja felfagyott, korrodáló vasalás kilátszik, jelentős felületi betonhiányok láthatóak,
  - levezető padkalemezek alatt a háttöltés aláüregelődött,
  - főtartó a szigetelés hiánya miatt átázott, a betonfelület sérült, korrodáló vasalás kilátszik,
  - hídfők felületei fagyottak, korrodáló vasalás kilátszik,
  - Rákóczi út feléi hídfő kifolyási oldalon alámosódott, alapozás kilátszik.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A terv együtt kezelendő a műszaki leírással!

VERZIÓSZÁM:	MÓDOSÍTÁS TÁRGYA:	DÁTUM:

ÉPÍTTETŐ: <b>Nagytarcsa Község Önkormányzata</b> 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.	
SZAKÁGI TERVEZŐ: <b>RENOVAL 2002 KFT.</b> 4032 DEBRECEN, LISZNYAI U. 3.	
FELELŐS TERVEZŐ: KIS LÁSZLÓ T, HT, KÉ 01-12313	TERVEZŐ: KIS LÁSZLÓ T, HT, KÉ 01-12313
BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE: <b>"HEMO" gyalogos híd felújítása</b>	
SZAKÁGI TERV MEGNEVEZÉSE: <b>"HEMO" gyalogos híd a Szilas-patak mellékága felett</b>	
TÁMASZKÖZ: 11.80m	α = 90°
TEHERBÍRÁS: 5 kN/m <sup>2</sup>	
Szakterv: <b>Hídépítés</b>	
RÉSZMŰVELET: <b>MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ÉS HIBATÉRKÉP</b>	
DÁTUM: 2022.03.	RAJZMÉRET: 420x770
MÉRETARÁNY: 1:50, 25	RAJZSZÁM: R-06
TERVFÁZIS: KIVITELI TERV	TERVSZÁM: 5/2022